TransSteel 4000/5000 Pulse


Synergic 焊接快速指南





安全说明

在使用该设备前,请确保您已阅读并理解所有以打印件和在线形式提供的文档。本文档并未述及该设备的所有功能。有关该设备的完整介绍,请参阅操作说明书。











▲ ▼ 2T 二步模式:

2E 适用于短焊缝, 定位焊

◆◆ 4T 四步模式:

适用于较长焊缝,舒适程度更高

S4T 特殊四步模式:

除四步模式外还可提供适用于起弧和收弧电流

SPE

点焊和叠焊设置

设置焊接功率



沙 薄板厚度



▲ 焊接电流



送丝速度

选择所需参数

设置所需参数

42,0426,0370,ZH

设置修正参数



🗽 弧长修正



Ⅴ 焊接电压



♣ 脉冲/动态修正

选择所需参数




设置所需参数

002-05092022

测量焊接回路阻抗 r

根据电源操作说明书






设置参数说明

MIG/MAG Synergic 焊接设置菜单

访问设置菜单:



- 1 按住
- 2 按下

第1级设置菜单

- [Pr 提前送气时间
- 滞后停气时间
- 斜度 (二步、特殊四步)
- 起弧电流 (二步、特殊四步)
- 收弧电流 (二步、特殊四步)
- 起弧电流持续时间 (二步)
- 收弧电流持续时间 (二步)
- 点动送丝速度
- 回烧效果
- 用于控制触发断路保护前送入的焊丝的长度 , to
- 打点时间/周期性焊接时间
- 暂停时间间隔
- l nb 间隔
- 频率 (SynchroPulse)
- Delta 送丝速度 (SynchroPulse)
- 弧长修正上限 (SynchroPulse)
- 用于将电源重置为出厂设置
- 第2级设置菜单 2nd
 - 5EL 国别化设置(公制/英制)
 - 55点 协同化特性数据 (EUr/US)
 - 冷却器控制
 - 冷却器监控
 - 焊接回路阻抗
 - 焊接回路感抗
 - EnE 电弧电力能源
 - RLE 弧长修正
 - EasyJob Trigger EJE

MIG/MAG 手工焊接设置菜单

访问设置菜单:



- 1 按住
- 2 按下

第1级设置菜单

- S.P. 提前送气时间
- 滞后停气时间
- Fd. 点动送丝速度
- 回烧效果 **bb**[
- I GE

- i nt
- - 电弧电力能源

- 引弧电流
- , Lo 用于控制触发断路保护前送入的焊丝的长度
- 打点时间/周期性焊接时间
- 暂停时间间隔
- 间隔
- 用于将电源重置为出厂设置

200 第2级设置菜单


- 5EŁ 国别化设置(公制/英制)
- 冷却器控制
- 冷却器监控
- 焊接回路阻抗
- 焊接回路感抗
- EasyJob Trigger

退出设置菜单



电焊条设置菜单

访问设置菜单:



- 2 按下

第1级设置菜单

- H[] HotStart 电流
- 热电流时间
- 85E 防粘
- 用于将电源重置为出厂设置
- 第2级设置菜单
 - 5EŁ 国别化设置(公制/英制)
 - 焊接回路阻抗
 - 焊接回路感抗

EasyJobs

